

Materialien berechnen über Querprofile – Praxisbeispiel

1. DGM für Humusabtrag erstellen

Um den Humusabtrag möglichst genau zu berechnen erstellen wir ein neues DGM. Diesem DGM fügen wir nun mittels „Definition → Bearbeitungen → DGM einfügen“ das Urgelände hinzu.

DGM Humus um gewünschte Humus Tiefe senken:

„Definition → Bearbeitungen → DGM heben/senken“ gewünschter wert eingeben z.B. -0.20 m.


Nun haben wir ein DGM das genau gleich ist wie das Urgeländer nur eben um 0.20m tiefer.

Jedoch benötigen wir nur im Bereich des 3D-Profilkörpers dieses Humus DGM.

Um dies zu erreichen extrahieren wir aus dem 3Dprofilkörper den Rand (3D-Profilkörper auswählen → Objekte extrahieren).


Genau dieser Rand fügen wir nun dem Humus DGM als Grenzlinie hinzu.

2. Verknüpfung Planum den Querschnitten hinzufügen




Je nachdem wie man den Abtrag und Auftrag rechnen möchte muss nun den Querschnittbestandteilen den Verknüpfungscodes unten Planum hinzugefügt werden (evtl. vorhandene Kofferstärken usw. berücksichtigen) Dies kann auch mit Markierter Punkt gemacht werden.

3. DGM von Planum erstellen




Neues DGM im 3D-Profilkörper erstellen mit dem Code **Planum NICHT Planung-**
Das DGM würde ich umbenennen in „3D Profilkörper Hauptachse Ab-Auftrag“.

4. Darstellung in den QP's



In den Querprofilgruppen-Eigenschaften kann nun die Materialliste mittels Kriterium importieren erstellt werden.
Nun sollten die Querprofile mit den Schraffuren dargestellt werden.



5. Tabellenansicht

Tabelle für Gesamtmenge							
Stationenpunkt	Abtragsfläche	Auftragsfläche	Abtragsmenge	Auftragsmenge	Kum. Abtragsmenge	Kum. Auftragsmenge	Nettomenge
0.000	6.23	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.963	6.66	0.08	6.19	0.06	6.19	0.06	6.14
3.588	6.24	0.09	17.69	0.14	23.88	0.20	23.68
10.000	3.84	0.32	32.95	1.39	56.23	1.63	54.70
14.493	2.22	0.64	13.45	2.13	69.68	3.65	66.02
20.000	1.95	0.89	9.06	4.47	78.74	8.13	70.61
28.027	2.47	0.89	13.37	8.70	92.10	16.83	75.28
40.000	8.06	0.03	63.01	5.50	155.11	22.32	132.79
50.000	13.58	0.00	108.07	0.13	263.18	22.45	240.73
56.881	16.37	0.00	102.96	0.00	366.14	22.45	343.69
60.000	16.12	0.00	50.67	0.00	416.81	22.45	394.36
70.000	13.86	0.00	149.94	0.00	566.75	22.45	544.30
80.000	10.17	0.00	120.19	0.02	686.93	22.47	664.47
85.000	7.62	0.02	44.24	0.05	731.18	22.51	709.66
90.691	5.72	0.03	37.68	0.14	768.85	22.65	746.20
99.878	3.54	0.09	42.20	0.57	811.05	23.22	787.83
108.728	1.65	0.18	22.96	1.18	834.01	24.40	809.61
110.000	1.46	0.23	1.98	0.26	835.99	24.66	811.33
115.348	0.97	0.40	6.34	1.72	842.33	26.38	815.96
117.930	0.89	0.40	2.39	1.02	844.72	27.40	817.32

Um eine Tabelle der Mengen zu erhalten, gehen wir wie folgt vor:
Analysieren → Materialmengentabelle